

日立市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
助川小学校	1	令和3年度箇所 (030103)	日立市助川町 6号国道（助川小学校～日立市役所近辺まで）	幹線道路で交通量も多いため、巻き込み防止等による児童の安全の確保が必要であるため。	ラバーボールの設置 信号柱への反射シート設置 学校による安全指導	国土交通省 日立警察署 学校	令和4年度完了 令和7-8年度完了予定 令和3年度完了
会瀬小学校	1	平成28年度箇所 (280201)	幸町3-3付近 (日立製作所正門橋) (市道3220号線)	風雨が強いときに、傘が風に煽られてバランスを崩してしまい危ない	橋梁補修	日立市 (道路建設課)	平成29年度完了
会瀬小学校	2	平成30年度箇所 (300206)	会瀬町2丁目付近 (市道3509号)	交通量が多いが幅員が狭く歩道が整備されていない。	ラバーボールの設置	日立市 (道路建設課)	令和8年度完了予定
会瀬小学校	3	平成30年度箇所 (300208)	会瀬町3丁目3～11番 会瀬ポンプ場東側(市道3163号線)	道路幅が狭いため、児童と車両が接近し大変危険な状況	道路改良	日立市 (道路建設課)	令和7年度完了予定
会瀬小学校	4	令和5年度箇所 (050201)	相賀町18（橋の中央 南側歩道）	雨が降ると水が溜まり、歩行が困難であり、凍結時は非常に危険である。	舗装補修	日立市 (道路管理課)	令和5年度完了
会瀬小学校	5	令和6年度箇所 (060201)	会瀬町2丁目交差点	信号待ちの児童のすぐ側を、車が行き来して危険である。	カラーコーンを移動し、歩行者溜りを確保	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了
滑川小学校	1	令和4年度箇所 (040412)	滑川本町 学校東門前 (市道2135号線)	U字溝のふたを設置してほしい	ふた設置の検討	日立市 (道路管理課)	令和7年度以降
滑川小学校	2	令和5年度箇所 (050403)	滑川本町3-1-3 郵便局前通り	白線がなく、歩道と車道が分かりにくい	外側線更新	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
滑川小学校	3	令和6年度箇所 (060401)	滑川本町4-1-0（滑川丘通り旧滑川幼稚園入り口から旧滑川幼稚園前までの道）	民間住宅やアパート入り口のL字ブロックの老朽化が進んでいて、雨の日には、隙間に水が入り込み、浮いてしまうため、歩きにくい。	L型側溝補修	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
滑川小学校	4	令和6年度箇所 (060402)	滑川町本町5-3-30（マルト滑川店わき川沿いの道）	ガードレールが低い、川に転落してしまう可能性がある。	防護柵設置	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
仲町小学校	1	平成28年度箇所 (280503)	助川町1-1-1付近(市道2560号線)	道幅が狭く歩道も設置されていないため、車両との接触が心配である。	道路の拡張と歩道の設置	日立市 (道路建設課)	令和8年度完了予定
仲町小学校	2	平成29年度箇所 (290505)	宮田町1丁目付近(市道2587号線)	歩道幅員が狭小であるため、車道にはみ出し歩行する生徒がおり、非常に危険な状況である。	信号機の設置 ラバーボールの設置	日立市 (道路建設課)	令和8年度完了予定
仲町小学校	3	令和4年度箇所 (040504)	高鈴町4-6付近(茨城交通バス停 万城内～鹿野場) (市道2633号線)	側溝の蓋を設置して欲しい。	側溝蓋設置	日立市 (道路管理課)	令和7年度以降
中小路小学校	1	令和5年度箇所 (050601)	東町1-1から1-14の付近	細い道であるが、最近通行量が増えており、車が抜け道として利用している。スピードも落とさずに通行している。	グリーンライン設置	日立市 (道路建設課)	令和5年度完了
中小路小学校	2	令和6年度箇所 (060601)	幸町2-9-8	おふくろ弁当とイガラシ綜業の間の細い道からけやき通りへと出る車の通行が多い。	カラー舗装	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了
中小路小学校	3	令和6年度箇所 (060602)	幸町1-8-10	平和通りから斜めに歩道を横切り、大みか不動産の駐車場に入る際に、スピードが出たまま入る車が多い。特に宅配の車	「学童注意」等と記載されている、ラバーボールの設置	高萩工事事務所	令和6年度完了
大久保小学校	1	令和5年度箇所 (050701)	大久保町4丁目付近（大久保中学校前）	鮎川停車場線開通による交通量のさらなる増加が予想され、右左折車進入時の接触等危険な場面の回避のため。 毎年保護者からの強い要望あり。引き続き対応をお願いしたい。	信号機で歩自差を付けた運用を開始 (歩車分離式信号への変更は不可) 外側線横にラバーボールを設置	日立警察署 高萩工事事務所	令和6年度完了 令和5年度完了

日立市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
大久保小学校	2	令和6年度箇所 (060701)	末広町3-23-1付近	点滅式信号機撤去に伴う安全確保のため。	外側線設置、路面標示 カラー舗装	日立市 (道路管理課) 日立市 (道路建設課)	令和7年度完了予定 令和6年度完了
大久保小学校	3	令和6年度箇所 (060702)	中丸町2丁目	カーブ付近 歩道、路側帯がないため。	外側線設置	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
大久保小学校	4	令和6年度箇所 (060703)	末広町1-1	信号の変わり際に侵入する車への注意喚起	「横断者注意」等と記載されている ラバーボールの設置	高萩工事事務所	令和6年度完了
河原子小学校	1	令和5年度箇所 (050804)	東多賀町2丁目11番～13番付近	今後、延線上にバイパスが設置され、交通量の増加が見込まれるため、安全 対策が必要。	道路の拡幅や歩道等の整備	日立市 (常陸多賀駅周辺地区 整備課)	令和11年度完了予定
河原子小学校	2	令和6年度箇所 (060801)	河原子十文字付近	正門工事のため通学路を変更しこの交差点を児童が登下校の際に使用すること、日常的に地域の方が使用することからも車止め（ガードパイプ）設置を お願いしたい。	ボラードの設置	高萩工事事務所	令和6年度完了
河原子小学校	3	令和6年度箇所 (060802)	東多賀町4-2-8付近	歩行者優先だと言うことをドライバーに知らせるためにも、停止線や看板など 見直す必要がある。	停止線の塗り直し (標示設置は規格が決まっている ため、対応不可)	日立警察署	令和7年度完了予定
成沢小学校	1	令和6年度箇所 (060901)	中成沢町3-5（KUMON成沢教室前T字路）	左右から来る自動車が歩行者を確認しづらい。	カーブミラー設置	日立市 (道路管理課)	令和7年度完了予定
諏訪小学校	1	令和6年度箇所 (061001)	諏訪町5丁目（七十階段の下部）	下から10段目位のところの舗装が剥がれていて危険。	階段補修	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
水木小学校	1	令和5年度箇所 (051101)	水木町2丁目 ホワイト急便前横断歩道	横断歩道はあるが信号がない。登校時スピードを出す車が多い。児童が横断歩道 で待っていても止まってくれない車がある。	停止線前のカラー舗装	日立市 (道路建設課)	令和5年度完了
大みか小学校	1	令和6年度箇所 (061201)	大みか町1-4（へんこつうどん付近）	坂道の為、スピードを出している車や一時停止をしない車が多く危険。	グリーンライン設置	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了
大みか小学校	2	令和6年度箇所 (061202)	大みか町6-16-1大霊神社から大みか町12-1居酒屋大将の区間	通過車両が増加により、歩いていて危険である。	路側拡幅、検討中	日立市 (道路管理課)	令和7年度以降
大沼小学校	1	平成26年度箇所	東大沼町2-36-1付近(市道9号線)	歩道がない箇所や狭隘な箇所が点在している。	歩道の整備	日立市 (道路建設課)	平成29年度完了
大沼小学校	2	令和6年度箇所 (061301)	東大沼町2-6-5付近藤田氏宅前から東大沼町2-7-1付近鴨志田氏宅前 の道路	矢印、子ども注意は道路に表示されているが、カーブで見通しが悪く、道幅も狭くド ライバーから歩行している児童が確認しづらい。さらに注意喚起を促すため。	グリーンライン設置	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了
金沢小学校	1	令和6年度箇所 (061401)	金沢町6-4、6-5付近	歩道がなく、児童がここを通るのは大変危険である。そのため、速くの道を迂回し て通学している。	グリーンライン設置	日立市 (道路建設課)	令和7年度完了予定
塙山小学校	1	令和6年度箇所 (061501)	金沢町1-9(旧国道杉野橋付近)	歩道が狭く、段差・砂利部分があり危険	舗装整備	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
塙山小学校	2	令和6年度箇所 (061502)	金沢町1-40-16(旧コトブキ薬局付近)	信号待ちをする車両の待機場所が狭く危険	車止め設置	日立市 (道路管理課)	令和7年度完了予定
塙山小学校	3	令和6年度箇所 (061503)	大久保町5丁目(梅ヶ丘病院方面入り口付近)	見通しが悪く、スピードを上げて走行する車両が多く危険	速度30キロ規制の標識を追加設 置 路面標示	日立警察署 日立市 (道路管理課)	令和7年度完了予定 令和6年度完了

日立市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
塙山小学校	4	令和6年度箇所 (061504)	大久保町5ー7(お墓付近)	木の根元が露出しており、倒れてくる危険がある	民地樹木のため対応困難 学校による安全指導	日立市 (道路管理課) 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
塙山小学校	5	令和6年度箇所 (061505)	金沢町2丁目(ローソン裏横断歩道付近)	民家から駐車場に変わり交通量が増え危険	カラー舗装	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了
日高小学校	1	令和4年度箇所 (041804)	日高町2ー12ー1(本校西門前) (市道1194号線)	横断歩道の盛り上げ改修	舗装補修	日立市 (道路管理課)	令和7年度以降
日高小学校	2	令和4年度箇所 (041805)	日高町2ー12ー1(本校西門前) (市道1194号線)	路面の溝の盛り上げ改修	舗装補修	日立市 (道路管理課)	令和7年度以降
日高小学校	3	令和6年度箇所 (061801)	日高町1ー2	朝の登校時間帯は、黄色信号でも侵入してくる車両が多くあり、歩行者の横断に危険があるため。	歩車分離式信号への変更は不可 学校による安全指導	日立警察署 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
日高小学校	4	令和6年度箇所 (061802)	小木津町3ー29	登下校で信号待ちをしている児童の待機場所がなく、また道幅が細いため。 また、北側から出てくる車両には信号がかぶっていないので、危険なため。	草刈、ラバーボール設置	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
日高小学校	5	令和6年度箇所 (061803)	日高町4ー7ー17	現状の一時停止線の位置では車両が止まっても前部の長い車は、歩道にはみ出てしまい歩行者と接触する恐れがあるため。	停止線を下げても危険度は変わらないため、対応不可 学校による安全指導	日立警察署 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
日高小学校	6	令和6年度箇所 (061804)	日高町1ー8(常陽銀行日高リテールステーション裏)	現状の一時停止線の位置では車両が止まっても前部の長い車は、歩道にはみ出てしまい歩行者と接触する恐れがあるため。	停止線を現状から1メートル下げる 停止線・止まれ文字を書き直す	日立警察署	令和6年度完了
豊浦小学校	1	平成29年度箇所 (291902)	川尻町604-2 蓮光寺の墓地と豊浦小学校の間を通る新道の西側交差点 (市道669号線)	信号待ちする歩道が狭く、登校時児童が歩道からはみ出してしまい危険である。	家屋が接近しており、隅切り整備が困難である。交差点東側の余剰地を活用し、信号待ちスペースが確保できるか検討する。	日立市 (道路建設課)	令和7年度以降
豊浦小学校	2	令和5年度箇所 (051903)	川尻町5-16-1付近のT字路 ホソガネミート近く	児童たちが通学する時間帯に交通量が多いが、一時停止線がなく、道路を横断する際危ない。	一時停止線、横断歩道は、通学時間帯に通行車両がほとんどないため設置できない。 カラー舗装	日立警察署 日立市 (道路建設課)	令和5年度完了 令和7年度以降
豊浦小学校	3	令和6年度箇所 (061901)	川尻町7ー22ー12(小松接骨院付近)	車両が多く横断に危険が伴うので、信号の点灯時間を調整して欲しい	平成28年に安全対策で時間調整済みのため、時間延長はしない 学校による安全指導	日立警察署 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
豊浦小学校	4	令和6年度箇所 (061902)	川尻町5ー28ー12付近	車が減速しないで走行している。夕方暗い。	路面標示	日立市 (道路管理課)	令和7年度完了予定
豊浦小学校	5	令和6年度箇所 (061903)	川尻町7ー21ー1付近	信号待ちのスペースが狭く、視界が悪い。	家屋が接近しており、施工が困難である。交差点東側の余剰地を活用し、信号待ちスペースが確保できるか検討する。	日立市 (道路建設課)	令和7年度以降
豊浦小学校	6	令和6年度箇所 (061904)	折笠町1ー11ー1付近	車が減速せずに通過するので危険。	路面標示 南側の一時停止と横断歩道の塗り直し	日立市 (道路管理課) 日立警察署	令和6年度完了 令和6年度完了
豊浦小学校	7	令和6年度箇所 (061905)	折笠町820ー1付近	車の往来が多い。大型車も通る。	グリーライン設置	日立市 (道路建設課)	令和7年度以降

日上市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
豊浦小学校	8	令和6年度箇所 (061906)	川尻町 6-1-17 付近	車の通行が多く、車の通行時に道路端によけると落下の危険がある。	側溝蓋設置は、有効幅員4m以上となるため、現時点での蓋掛けは見送り 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
豊浦小学校	9	令和6年度箇所 (061907)	川尻町 5-3-9-1 付近	車の往来多い。川尻町5-39と40の間に横断歩道がない。	路面標示 側溝蓋設置は、有効幅員4m以上となるため、現時点での蓋掛けは見送り。 横断歩道は、歩行者だまりのスペースがないため設置できない。	日上市 (道路管理課) 日立警察署	令和6年度完了 令和6年度完了
豊浦小学校	10	令和6年度箇所 (061908)	川尻町 5-4-1-11 付近	歩道もなく、落下の危険がある。	側溝蓋設置は、有効幅員4m以上となるため、現時点での蓋掛けは見送り 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
久慈小学校	1	令和6年度箇所 (062001)	①久慈町 1-7-2 付近 ②久慈町 1-9-7 付近	建屋の劣化により倒壊の危険性があるため、及び強風の際に破壊した木片が通学路側に落下する恐れがあり危険なため、廃屋の解体指導をしてほしい。	改善指導	日上市 (空き家対策室)	令和6年度完了
久慈小学校	2	令和6年度箇所 (062002)	久慈町 1-8-25 付近	スピードを出したり、一時停止をしなかったりする車が多く、危険なため。歩行者と車両がお互い見えづらいT字路になっている。	路面標示 交通量や道路形状から一時停止の設置はできない	日上市 (道路管理課) 日立警察署	令和6年度完了 令和6年度完了
坂本東小学校	1	令和5年度箇所 (052101)	南高野町3丁目21-1 坂本小学校正門前付近	グリーンベルトが途中で切れているため、学校前の横断歩道まで延長することによって児童が安全に道路の通行できる。 また、車が曲がり角をスピードを出してぎりぎりに幅を寄せて曲がってくるため、歩行する幅の確保が必要。	ラバーボール設置 グリーンライン設置	日上市 (道路管理課)	令和7年度以降
坂本東小学校	2	令和6年度箇所 (062101)	南高野町 1-7-16 付近	ドライバーに注意喚起を促すため、グリーンラインを設置してほしい。	グリーンライン設置	日上市 (道路建設課)	令和7年度以降
楯形小学校	1	令和6年度箇所 (062201)	十王町伊師町内（愛宕神社付近～県道十王里美線まで）	当該路線は、通勤道路として朝夕の交通量が多いが、歩道が狭く、児童の登下校時に危険があるため。	グリーンライン設置、側溝蓋掛け	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了
楯形小学校	2	令和6年度箇所 (062202)	学校下踏切付近の常磐線沿線	当該路線は一方通行であるため道路が狭く、児童の登下校時に危険があるため。	鉄柱撤去	日上市 (道路管理課)	令和6年度完了
山部小学校	1	令和6年度箇所 (062301)	山部町 8-4-1 番地付近（学校敷地の南西側）	変則T字路、視界が悪いため 県道側、市道側から来る車に注意喚起するため	路面標示	日上市 (道路管理課)	令和6年度完了
助川中学校	1	令和5年度箇所 (052501)	助川町 5丁目城南台入り口	横断歩道の歩行者が助川城址通りの運転者から見え辛く、スピードを出しており危険 また、山側から降りてくる車が停止線で止まらず危険	路面標示 カラー舗装	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了
滑川中学校	1	令和2年度箇所 (012901)	田尻町5丁目2039-1～田尻町6丁目1878 市道3号線	交通量が多く歩道が設置されていないため危険。	道路改良	日上市 (道路建設課)	令和7年度完了予定
滑川中学校	2	令和4年度箇所 (042802)	滑川本町4丁目2番付近 (市道2190号線)	道路の改良	対象地は民地のため対応困難 道路敷内において排水施設を新設予定	日上市 (道路管理課)	令和7年度以降

日立市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
滑川中学校	3	令和6年度箇所 (062701)	滑川本町1ー15(滑川交流センター付近)	外灯が少ないかつカーブによる死角が多く、下校時の安全が十分確保されていないため	既設保安灯LED化	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
大久保中学校	1	令和6年度箇所 (062901)	多賀町1丁目7番～8番付近	今後、通学路上にバイパスが設置され、交通量の増加が見込まれるため	道路の拡張や歩道等の整備	日立市 (常陸多賀駅周辺地区整備課)	令和11年度完了予定
河原子中学校	1	令和5年度箇所 (050801)	東多賀町2丁目11番～13番付近	今後、延線上にバイパスが設置され、交通量の増加が見込まれるため、安全対策が必要。	道路の拡張や歩道等の整備	日立市 (常陸多賀駅周辺地区整備課)	令和11年度完了予定
日高中学校	1	令和元年度箇所 (013503)	小木津町坂下1411-1～折笠町久保内654-6 市道532号線・市道640号線【中所沢川尻線】	交通量が多く歩道が設置されていないため危険。	バイパス整備	日立市 (道路建設課)	令和7年度完了予定
久慈中学校	1	令和6年度箇所 (063501)	久慈町6ー27ー12(久慈中入り口前)	角の家のところが死角になり、自転車等の飛び出しが危険なため	ラバーポール設置	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
久慈中学校	2	令和6年度箇所 (063502)	石名坂町2ー45(セブンイレブン石名坂店前)	横断歩道があるが、車が止まらない	横断歩道の塗り直し (信号機は柱を設置する場所がないため設置できない) 「横断者注意」等と記載されているラバーポールの設置	日立警察署 高萩工事事務所	令和6年度完了 令和6年度完了
坂本中学校	1	令和6年度箇所 (063601)	石名坂町1丁目(通称 地獄坂付近)	道幅が狭く、歩道がないため歩行者にとって大変危険である。また、車がスピードをだしているため、接触事故の危険がある。	路面標示	日立市 (道路管理課)	令和7年度完了予定
坂本中学校	2	令和6年度箇所 (063602)	南高野町3丁目(バス停留所前)	横断歩道はあるが、車がスピードをだしているため止まってくれず、なかなか横断できない。	児童以外の利用者が少ないため、信号機は設置できない 学校による安全指導	日立警察署 学校	令和6年度完了 令和6年度完了
十王中学校	1	令和2年度箇所 (024004)	日立市十王町友部 1 5 2 3 番 6 付近	通学路となっているが水たまり等がひどく、歩行の妨げになるため。また、側溝の劣化もあり通行に際して危険が生じているため。	応急的な碎石の敷き均し 全体的な道路の整備	日立市 (道路管理課) 日立市 (道路建設課)	令和2年度完了 令和7年度完了予定
十王中学校	2	令和6年度箇所 (063701)	十王町伊師本郷 1 1 5 4 - 1 (バス停中台入口付近)	自転車、徒歩通学者が通行しているが、歩道がなく、路側帯ラインも消えているため、車両と接触するおそれがある。	外側線更新	日立市 (道路管理課)	令和6年度完了
中里小中学校	1	令和6年度箇所 (063801)	東河内町平山周辺	国道を通る大型車両が非常に多く、安全に横断する為に信号が必要である。	予告マークの塗り直し (児童以外の利用者が少ないため、信号機の設置できない)	日立警察署	令和6年度完了
中里小中学校	2	令和6年度箇所 (063802)	東河内町平山周辺	国道を通る大型車両が多く、歩道側に突風が吹くため、通学するときにおおられ、車道側に転倒する危険がある。	路面標示(スピード落とせ、学童注意 等)または「学童注意」等と記載されているラバーポールの設置	高萩工事事務所	令和7年度完了予定
中里小中学校	3	令和6年度箇所 (063803)	東河内町西上洲周辺	道路が狭く、歩道が整備されていないため児童と車両が接触する危険がある。 通学時間帯の車の交通量が多い。	グリーンライン設置	日立市 (道路建設課)	令和7年度以降