

特別支援学校

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
日立特別支援	R	2	S 50	旧	校舎	2,080	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	0	S 54	旧	校舎	640	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	1	S 54	旧	校舎	205	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 60	新	校舎	566	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 4	新	校舎	22	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 16	新	校舎	24	新耐震基準のため耐震性あり
	S	1	S 47	旧	体育館	636	耐震改修済みのため耐震性あり

幼稚園

内 容 幼稚園名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
中小路	R	1	S 53	旧	園舎	581	耐震改修済みのため耐震性あり
塙山	S	1	S 42	旧	園舎	501	④
水木	S	1	S 43	旧	園舎	261	④
滑川	S	1	S 44	旧	園舎	297	④
根道丘	S	1	S 45	旧	園舎	216	②
南高野	S	1	S 47	旧	園舎	552	④
高鈴	S	1	S 48	旧	園舎	342	④
豊浦	S	1	S 49	旧	園舎	320	⑤
大沼	R	2	S 50	旧	園舎	755	④
金沢	S	1	S 51	旧	園舎	347	④
田尻	R	1	S 51	旧	園舎	532	⑤
会瀬	R	1	H 24	新	園舎	482	新耐震基準のため耐震性あり
櫛形	S	1	S 58	新	園舎	457	新耐震基準のため耐震性あり