

小学校

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
助川小	R	4	S 52	旧	校舎	2,233	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 53	旧	校舎	2,005	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 53	旧	校舎	58	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 54	旧	校舎	1,535	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	1	S 54	旧	校舎	203	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 41	旧	体育館	841	耐震改修済みのため耐震性あり
会瀬小	R	3	H 24	新	校舎	4,635	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
宮田小	R	3	S 45	旧	校舎	1,542	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 52	旧	校舎	1,985	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 54	旧	校舎	1,800	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 42	旧	体育館	817	耐震改修済みのため耐震性あり
仲町小	R	4	S 53	旧	校舎	2,113	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 55	旧	校舎	1,587	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	736	耐震改修済みのため耐震性あり
中小路小	R	3	S 52	旧	校舎	1,859	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 53	旧	校舎	1,219	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 52	旧	校舎	242	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 53	旧	校舎	204	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 43	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
大久保小	R	4	S 50	旧	校舎	3,290	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 51	旧	校舎	3,488	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 41	旧	体育館	816	耐震改修済みのため耐震性あり
河原子小	R	3	S 44	旧	校舎	1,334	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 51	旧	校舎	2,133	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 51	旧	校舎	82	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 56	旧	校舎	755	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 56	旧	校舎	75	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり
油繩子小	R	3	S 55	旧	校舎	2,090	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	1,227	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	H 27	新	校舎	1,261	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
成沢小	R	3	S 46	旧	校舎	3,364	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 46	旧	校舎	2,595	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
水木小	R	3	S 49	旧	校舎	1,473	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	240	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	H 26	新	校舎	1,564	新耐震基準のため耐震性あり
	R	3	H 26	新	校舎	1,032	新耐震基準のため耐震性あり
	R	3	H 26	新	校舎	762	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 26	新	校舎	610	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
大沼小	R	4	S 49	旧	校舎	2,594	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 50	旧	校舎	2,081	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 50	旧	校舎	330	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 54	旧	校舎	1,876	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 54	旧	校舎	321	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	816	耐震改修済みのため耐震性あり
日高小	R	3	S 45	旧	校舎	2,925	①（改築実施予定）
	R	3	S 45	旧	校舎	374	③（改築実施予定）
	R	3	S 47	旧	校舎	1,077	③（改築実施予定）
	R	2	S 47	旧	校舎	823	④（改築実施予定）
	R	1	S 45	旧	校舎	266	③（改築実施予定）
	S	1	S 47	旧	校舎	212	⑤（改築実施予定）
	S	2	S 47	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
久慈小	R	3	S 38	旧	校舎	2,198	②（改築実施予定）
	R	3	S 43	旧	校舎	2,533	①（改築実施予定）
	R	3	S 58	新	校舎	704	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 42	旧	体育館	808	③（改築実施予定）
坂本小	R	3	S 47	旧	校舎	1,524	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 49	旧	校舎	392	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 49	旧	校舎	984	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	H 20	新	校舎	2,861	新耐震基準のため耐震性あり
	R	1	H 20	新	校舎	232	新耐震基準のため耐震性あり
	R	3	H 20	新	校舎	201	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
東小沢小	S	2	S 50	旧	校舎	820	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 58	新	校舎	523	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 58	新	校舎	591	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 53	旧	体育館	728	耐震改修済みのため耐震性あり
中里小	R	2	S 54	旧	校舎	428	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	3	S 54	旧	校舎	1,292	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 54	旧	校舎	180	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	702	耐震改修済みのため耐震性あり
豊浦小	R	3	S 40	旧	校舎	1,371	①（改築実施予定）
	R	3	S 40	旧	校舎	1,190	①（改築実施予定）
	R	3	S 56	旧	校舎	156	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	3	S 56	旧	校舎	42	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 56	旧	校舎	1,671	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	H 6	新	校舎	733	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	702	耐震改修済みのため耐震性あり
諏訪小	R	2	S 44	旧	校舎	937	①（H27～H28改築実施予定）
	R	2	S 44	旧	校舎	381	②（H27～H28改築実施予定）
	R	2	S 44	旧	校舎	774	②（H27～H28改築実施予定）
	R	3	S 48	旧	校舎	1,409	①（H27～H28改築実施予定）
	R	3	S 57	新	校舎	1,411	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	702	耐震改修済みのため耐震性あり

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
金沢小	R	2	S 46	旧	校舎	781	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	1	S 46	旧	校舎	631	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 46	旧	校舎	648	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 46	旧	校舎	1,402	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 48	旧	校舎	1,178	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 48	旧	校舎	421	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 47	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり
滑川小	R	2	S 48	旧	校舎	1,631	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	1	S 48	旧	校舎	311	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	3	S 48	旧	校舎	3,378	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	H 27	新	校舎	32	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 27	新	校舎	29	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 49	旧	体育館	762	耐震改修済みのため耐震性あり
大みか小	R	3	S 49	旧	校舎	1,649	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 49	旧	校舎	2,045	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 60	新	校舎	492	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 50	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり
田尻小	R	4	S 51	旧	校舎	2,480	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 51	旧	校舎	2,090	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 51	旧	校舎	548	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 52	旧	校舎	815	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 59	新	校舎	1,199	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 53	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり
塙山小	R	4	S 53	旧	校舎	3,241	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 53	旧	校舎	347	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 53	旧	校舎	1,542	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 53	旧	校舎	86	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 55	旧	体育館	740	耐震改修済みのため耐震性あり
櫛形小	R	3	S 50	旧	校舎	1,487	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 51	旧	校舎	2,526	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 51	旧	校舎	21	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 51	旧	校舎	547	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 56	旧	校舎	1,212	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 46	旧	体育館	739	耐震改修済みのため耐震性あり
山部小	R	3	S 55	旧	校舎	923	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	1	S 55	旧	体育館	590	耐震改修済みのため耐震性あり